

Lieber Specialized-Fahrerin, lieber Fahrer,

dieses Schreiben enthält wichtige Sicherheitshinweise im Rahmen eines Rückrufs für bestimmte Schnellspanner an Disc-Bikes.

Einige Specialized Disc-Bikes wurden mit vorderen Schnellspannern ausgeliefert, deren Hebel sich so weit öffnet, dass er im offenen Zustand mit der Scheibe in Kontakt kommt.

Abbildung 1 zeigt ein Disc-Bike mit einem Schnellspanner, dessen Hebel zu weit öffnet.

Abbildung 2 zeigt einen Schnellspanner, dessen Hebel den korrekten Öffnungswinkel besitzt.

Falls ein wie in Abbildung 1 gezeigter Schnellspanner falsch eingestellt oder in geöffnetem Zustand mit einem Disc-Bike verwendet wird, kann der Hebel mit der Bremsscheibe in Berührung kommen. Dies kann folgende Effekte nach sich ziehen: Blockieren des Vorderrads, Lösung des Vorderrades aus den Ausfallenden, Materialschäden sowie erhebliche Stutzgefahr.

Abb.: 1: Schnellspann-Hebel kann Scheibe berühren

Abb.: 2: Schnellspann-Hebel hat genügend Abstand zur Scheibe

Betroffene Modelle: Alle Specialized Bikes mit Scheibenbremsen und Schnellspannern, die gemäß Abbildung 1 nicht genügend Abstand zwischen geöffnetem Hebel und Bremsscheibe ermöglichen.

Nicht betroffen sind alle Schnellspanner, deren Hebel in geöffnetem Zustand mindestens 6mm Abstand zwischen geöffnetem Hebel und Bremsscheibe lassen.

Weiterführende Infos finden Sie unter www.quickreleaserecall.com.

Was unternimmt Specialized für Kunden, die betroffene Bikes besitzen?

Sollten Sie ein Bike besitzen, das von diesem Rückruf betroffen ist, so erhalten Sie über Ihren autorisierten Specialized Fachhändler kostenfrei einen neuen Schnellspanner inklusive Montage.

Wir sind uns bewusst, dass dieser Rückruf für Sie gewisse Unannehmlichkeiten nach sich zieht, weswegen wir Ihnen über Ihren Händler ein Produkt-Geschenk in Höhe von etwa 15 Euro zukommen lassen.

Bitte wenden Sie sich für die weitere Abwicklung an Ihren Specialized-Händler vor Ort.

Vielen Dank für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis.

Specialized Rider Care